

第三方安全技术服务周报 (126)

繁安安全技术服务(珠海)有限公司
2019年 10月 18日

1、第三方安全管理技术服务

1.2 各部门及专项工作组工作情况

1.2.1 技术部工作情况

①本周,珠海繁安安全技术服务人员为长兴特殊材制一课 R3201、R2051 釜受限空间特殊作业提供 2 次现场安全技术服务,从通风、气体检测、盲板抽堵、作业审批、应急措施等方面进行安全检查,发现安全隐患 2 项,提出安全建议 3 项。

②本周,珠海繁安安全技术服务人员为联成化学码头苯乙烯储罐脚手架搭设作业提供 1 次现场安全技术服务,发现安全隐患 4 项,提出安全建议 7 项。

③本周,珠海繁安继续为盈德气体年度检修作业、卡德莱摩擦粉车间改造作业、三顺纳米日常特殊作业、索尔维日常维修等提供现场安全技术服务共计 48 次,共计发现隐患问题 67 项,提出可行性整改意见 89 条。

1.2.2 区域安全检查和服務情况

自(2019)年(10)月(13)日检查和服务至(2019)年(10)月(18)日,检查和服务(6)天,检查和服务(28)家次企业。本周检查问题(89)项,已整改完成(56)项,整改中(33)项,到期整改完成率(100)%。

本月累计检查和服务(66)家次企业,累计检查问题(193)项,累计已整改完成(104)项,累计整改完成率(53.88)%,到期整改完成率(100)%。

10月13日——10月18日区域检查和服务问题分布表

类别	动火作业	受限空间	用电作业	高处作业	动土作业	吊装作业	断路作业	盲板抽堵	其他	合计
本周检查	23	0	5	4	0	2	0	0	55	89

本月 累计	42	0	21	21	0	2	0	0	95	193
备注：其他作业包括阀门检修、非明火作业、安全技术指导、总经理带队检查活动、第三方安全管理提升、服务质量回访等。										

10月13日—10月18日区域安全检查和发现问题分布图



1.2.3 区域安全检查和发现问题发现的企业共性问题


- 1、个别企业对临时用电管理存在缺陷（如使用民用插排、缺失用电标识，缺失接地保护）等情况；
- 2、个别企业对配电房管理存在缺陷（如无绝缘工具，无操作规程、无挡鼠板）等情况；
- 3、个别企业对脚手架搭设存在缺陷（脚手架作业平台（通道）有孔洞，脚手架立柱内侧护栏过低）等情况；
- 4、个别企业对作业票管理不规范存在（安全措施签字不规范，作业票有空项、危害辨识未填写、动火作业时间未按要求精准到时分、生产单位负责人未签字确认、相关单位监护人工种等存在空项、盲板抽堵停业票对于盲板的实施时间、作业人、监护人有遗漏项）等情况；

1.2.4 安全技术服务确认情况

自（2019）年（10）月（13）日至（2019）年（10）月（18）日，检查和服务（6）天，为企业提供安全技术服务（55）次，本周安全技术服务涉及（19）家次企业，本周八大类及其他安全技术服务共计（128）项；本月累计安全技术服务（97）次，本月累计安全技术服务涉及（33）家次企业，本月累计八大类及其他安全技术服务共计（238）项。

10月13日——10月18日安全技术服务类别分布表												
类别	动火作业	受限空间	用电作业	高处作业	动土作业	吊装作业	盲板抽堵	断路作业	教育培训	动态检查	其他作业	合计
本周检查	36	10	40	26	1	8	4	0	0	0	3	128
本月累计	71	14	77	49	6	8	5	1	0	0	7	238
备注：其他作业包括阀门检修、非明火作业、安全技术指导、总经理带队检查活动、第三方安全管理提升、服务质量回访等。												

10月01日—10月12日安全技术服务类别分布图



1.3 外包资料审核、企业安全教育培训、制度完善、施工方案评审等增值服务情况

服务项目	序号	企业名称	服务内容	备注
外包资料审核	1	联成化学	CPAI 钢结构工程（9.29 备案）	
	2	金鸡化工	厂区钢结构除锈防腐及部分铝皮更换（10.15 备案）	
	3	长兴材料工业	防爆电梯安装（10.16 备案）	
	4	联成化学	码槽区 T-A104 储罐防腐及保冷更新（10.12 备案）	
安全教育培训	—	—	—	—
制度完善	—	—	—	—
施工方案评审	—	—	—	—

1.4 企业调研交流及业务拓展情况

10月13日—10月18日					
类别	调研走访企业	跟进潜在业务需求企业	各类综合业务报价企业	新签订各类综合业务企业	
累计	5	3	2	1	与企业珠海市高栏联合新材料有限公司签订年度第三方安全服务合同
				2	与企业珠海万通化工有限公司签订专项检查服务合同
备注：					

2、下周安全技术服务项目

1、针对10月16日21时佛山雅辉清洁公司4名作业人员在高新区金凤路德豪润达路段开展污水管道清污作业导致3人死亡受限空间作业事故。珠海繁安要抓住技术服务重点，加大第三方安全服务力度，严谨、严格、做好特殊作业的风险识别和检测，确保各项措施到位，

并坚决执行不能超过 2 人进入受限的决定，对不能保证安全的要责令立即停止作业。同时强化企业外包施工作业安全管理，健全各项安全防范和应急措施，制定特殊作业应急预案，严格落实现场作业安全措施，为港区企业安全生产保驾护航。

2、中冠石化停工大检修下周正式开始，技术部做好以老带新工作，新员工加强项目锻炼学习；

3、珠海繁安下周重点工作

- 1、技术部厉梁同志继续做好三家加油站改造现场安全技术服务工作；
- 2、管理部认真做好 20 家化工企业合同签订跟踪和新服务工作；
- 3、管理部做好海油工业气体、展辰新材料年度服务合同续签工作；
- 4、技术部做好中冠石化停工检修人员抽调安排及石化区日常服务安排工作；
- 5、针对上周高新区受限空间作业事故，加强企业专项巡检，扎实做好企业特殊作业安全技术服务及企业外包作业资格审查工作；

F A S C