



## 珠海高栏港经济区第三方安全技术服务周报（002）

繁安安全技术服务（珠海）有限公司

2017 年 3 月 17 日

### 一、 企业安全管理服务情况

#### 1、企业安全教育培训、制度完善、施工方案评审等

| 序号 | 企业名称 | 服务项目         | 服务内容 | 备注 |
|----|------|--------------|------|----|
| 1  |      | 安全教育培训       | ——   | —— |
|    |      | 安全制度完善       | ——   | —— |
|    |      | 施工方案<br>安全评审 | ——   | —— |

### 二、区域安全检查和服务情况

自（2017）年（3）月（10）日检查和服务至（2017）年（3）月（17）日，检查和服务（5）天，区域安全检查和服务（25）家次企业。本周检查问题（44）项，发出企业反馈单（25）张，已整改完成（44）项，整改率（100）%。本月累计检查和服务（48）家次企业，累计检查问题（101）项，累计已整改完成（90）项，累计整改完成率（90）%。

3 月 10 日——3 月 17 日区域安全检查和服务问题分布表

| 类别   | 动火<br>作业 | 受限<br>空间 | 用电<br>作业 | 高处<br>作业 | 动土<br>作业 | 吊装<br>作业 | 断路<br>作业 | 其他 | 合计 |
|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----|----|
| 本周检查 | 2        | 1        | 9        | 5        | 0        | 1        | 0        | 27 | 44 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |    |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|----|-----|
| 本月累计                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8    | 1    | 22   | 8    | 0    | 1    | 0    | 61 | 101 |
| 备注：盲板抽堵列入动火和受限空间作业检查内容。                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |    |     |
| <p>区域安全检查和发现的企业共性安全问题：</p> <p>1、个别企业对现场高处、临边作业的风险性和防护措施落实不到位。</p> <p>2、个别企业在动火点周围或其下方区域存有可燃物等安全隐患情况下，对事前检查分析清理或封堵等安全措施落实工作不够重视。</p> <p>3、个别企业存在动火作业票中的可燃气体检测时间、数据及施工完成验收环节负责人签字、确认不及时等现象。</p> <p>4、个别企业对氧气乙炔使用的风险性不够重视，存在无阻火器、动火作业安全距离不足等问题。</p> <p>5、个别企业存在脚手架搭设作业使用破损钢管扣件、绑扎材料不符合规范要求等现象。</p> |      |      |      |      |      |      |      |    |     |
| <b>三、企业安全技术服务分布情况</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |      |      |      |      |      |    |     |
| <p>自（2017）年（3）月（10）日至（2017）年（3）月（17）日，为企业提供安全技术服务（9）次，本周安全技术服务涉及（7）家次企业。本月累计安全技术服务（24）次，本月累计安全技术服务涉及（18）家次企业。</p>                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |    |     |
| <b>3月10日——3月17日企业安全技术服务分布表</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |    |     |
| 类别                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 动火作业 | 受限空间 | 用电作业 | 高处作业 | 动土作业 | 吊装作业 | 断路作业 | 其他 | 合计  |
| 本周服务                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2    | 0    | 1    | 2    | 0    | 1    | 0    | 3  | 9   |
| 本月累计                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3    | 0    | 2    | 5    | 0    | 1    | 0    | 13 | 24  |
| 备注：盲板抽堵列入动火和受限空间作业检查内容。                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |    |     |

## 五、对合同内（外）外包资料、现场审核情况

根据安监局要求，珠海繁安继续对危化、工贸企业外包企业合同、安全管理协议、方案及技术交底等资料内容进行核查，对外包单位作业施工现场进行安全检查。合同内企业外包单位审核 26 家，资料、现场检查均合格可备案企业 15 家，正在整改企业 11 家；合同外企业外包单位审核 15 家，资料、现场检查合格可备案 11 家企业，正在整改 4 家企业。

## 六、下周安全技术服务重点项目

- ①对长炼石化有限公司进行安全技术服务。
- ②对新海能源进行安全技术服务。
- ③对珠海怡达化学有限公司进行安全技术服务。
- ④对华南联合石油有限公司进行安全技术服务。

## 七、繁安公司下周重点工作

- ①继续对合同未签署企业进行跟踪、回访、协商。
- ②继续开展现场安全技术确认、区域安全检查和服务工作，对吊装作业、动火作业、脚手架搭设进行重点检查。
- ③继续配合园区安监局对危化、工贸企业外包资料审核及现场安全检查确认。
- ④继续对企业安全教育培训、安全方案评审等进行协商落实。

繁安安全技术服务(珠海)有限公司管理部